

Anche l'innesto del muro della sacristia con quello dell'absidula adiacente (cappella Bernardo dedicata a S. Francesco) fu eseguita non troppo felicemente, sicchè appena scrostato l'intonaco, apparvero crepacci inquietanti.



Fig. 69 - Sacristia dopo il restauro.



Fig. 70 - Sacristia dopo il restauro.

Ma non solo le deficienze costruttive degli immorsamenti furono causa delle fenditure, ma altre cause ebbero non piccola parte.