

Per buona sorte le malte adoperate nella costruzione dettero tale coesione alle murature, che



Fig. 67 - Fregio a fresco trovato in sacristia.




Fig. 68 - Absidule a sinistra e sacristia dopo il restauro.

i danni prodotti dall' inconsulta demolizione non furono per quanto gravi tali da determinare la rovina.