




FIG. 24 — CANDIA — CAPITELLO DI COLONNA E D'ANGOLO, E CORNICIONE AL PIANO SUPERIORE NEL LATO NORD DELLA LOGGIA. (123).




FIG. 25 — CANDIA — CAPITELLI DI LESENE AL PIANO SUPERIORE NEL LATO NORD DELLA LOGGIA. (125).

liscia parete, sfioracchiata a sua volta da due altre finestre consimili: nuovi puntelli in legno furono destinati a sorreggere le cadenti travature del tetto.

Quali modificazioni avesse cominciato ad introdurre all'edificio l'ingegnere Saliveros nei suoi rimaneggiamenti del 1901 ⁽¹⁾, è sufficientemente dimostrato dal progetto di lui, qui pubblicato, che, per quanto riguarda il pianterreno, fu nella parte muraria completamente attuato. Quanto al piano superiore, questo — come già si è ricordato — fu demolito nei suoi due lati originali di settentrione e di occidente nell'autunno del 1904, restando solo la parete di sfondo.

Malgrado però le miserevoli condizioni in cui oggi versa il monumento, gli elementi per il suo ripristino si possono considerare come sicuri.

Del piano superiore esistono infatti parecchie fotografie di insieme, eseguite tuttora nell'epoca turca; mentre i dettagli di quelle costruzioni poterono essere

(¹) Cfr. Collez. fotogr. n. 110.