

reca la data del 1580. I rimaneggiamenti posteriori accostarono in basso una scarpata, la quale ostruì la porta e raccorciò le finestre; e rifecero in calce parte dei bugnati delle finestre. Opera turca è pure — come dicevamo — tutto il lato di tramontana.

Finalmente la parte di fabbrica dovuta al Corner ed al Grimani è quella



FIG. 45 — CANDIA — ANGOLO NORD-EST DELL'ARMERIA. (129).

più occidentale, la quale fu poscia in parte demolita per la costruzione della loggia del Morosini. Ben osservando infatti il suo lato di mezzogiorno (che forma la continuazione — a linee spezzate — di quello già descritto appartenente invece alla fabbrica originaria ed all'aggiunta del 1580), si osserva come esso sia stato per l'appunto troncato in rottura in séguito alla costruzione della loggia stessa e raccordato quindi con un rabberciamento allo spigolo di questa. — Del resto questo tratto di fiancata meridionale mostra la stessa muratura dell'aggiunta del Donà: ed aveva le due solite finestre ad arco scemo a pianterreno, e le corrispondenti finestre superiori mancanti del coronamento originario: tra queste