

metri sotto acqua anche col più grosso mare alla superficie. Ebbene è falso.

Nei fortunali, la campana, anche alla profondità non di 6 ma anche di 18 a 20 metri, non riuscì punto servibile. E questo sarebbe il meno. Gli è che, anche col mare calmo alla superficie essa, calata al fondo, non restava tranquilla e di facile uso. In molti casi dunque non solo è falsa quella affermazione, ma è vera l'opposta.

«Coi tempi anche più favorevoli, si legge infatti nella «relazione, avvi gran difficoltà e pericolo nel discendere «al fondo della baia, poichè la campana spesso riceve un «movimento oscillatorio e spazza per quattro o cinque piedi «(*the bell frequently taking a swing or swoes of four or «five feet*), ed urta sì forte contro gli scogli che nessuna «campana di ferro fuso avrebbe potuto resistere».

Il 30 maggio per fortuna di mare si sospesero tutti i lavori e le lance furono costrette a lasciare immediatamente la baia per ricoverarsi nel porto. La barcaccia destinata all'uso della piccola campana, venne rimorchiata dalle lance, ma tale era la violenza del vento e delle onde (*but such was the violence of the wind and waves*) che non poté continuare il suo cammino, quindi non restò altro partito che retrocedere nella baia e darvi fondo il più sollecitamente possibile. Ciò fatto, bisognò intanto abbandonare la campana nell'acqua (*The small diving-bell on this occasion, had been left at the bottom to the mercy of the waves....*) e portare gli uomini a terra.

Quando in appresso venne recuperata si trovò così malconcia dai colpi ricevuti negli scogli da non esser più servibile (*when the small bell was recovered for this was found to be in to shattered a condition from the blows which it had received by rocks, that it was of no use*).

Non era che da quattro giorni nel fondo del mare. In sì breve tempo tanto danno!