d'un eguale grossezza per una data carbonaja, e viene lasciata in istato rotondo, ove non sorpassa il diametro di 10 - 12 pollici; pezzi più grossi dovrebbero venire spaccati.

2. Scelta delle località pelle carbonaje.

Il terreno dove s' intende erigere una carbonaja, dev' essere possibilmente asciutto e non troppo poroso, affinchè l' aria non possa penetrare sotto la stessa; esso dev' essere piano od appianato, e sgombrato da sassi mobili, radici ecc. La località rispettiva non dev' essere esposta all' impeto dei venti, ed ove sia possibile conviene sceglierla in vicinanza di un ruscello od altra acqua dolce.

3. Stagione per la carbonizzazione.

La stagione più opportuna per la carbonizzazione è quella dall' Aprile al Novembre, giacchè le burrasche invernali, le nevi, e le pioggie troppo copiose, come la soverchia umidità del suolo ed il freddo, non sono confacenti al buon esito della stessa, non parlando della brevità delle giornate.

Essendo d'altronde anche la forte siccità nociva a tale riuscita, si sceglierà ov'è possibile la

primavera e l'autunno.

4. Metodi di carbonizzazione.

Si distinguono principalmente due metodi di carbonizzazione, l' uno chiamato tedesco, l' altro italiano, quantunque anche quest' ultimo viene di spesso ed anzi maggiormente del primo usato in Germania.