

creuse était en même temps plus léger et plus solide que les deux autres. (M.-F.)

- 336. Cosses** en fonte de fer, de trois dimensions (année 1835). — 856 I. a. 857 I. a. 939 I. Lp.

Espèces de bagues pour passage de manœuvres; leur surface externe est entaillée en forme de rainure pour recevoir une *estrope* ou cordage qui les entoure. (M.-F.)

Pouliage

(Voir définition des poulies au n° 55)

- 337. Réa de poulie** en gaïac, avec dé en cuivre (année 1835). — 854 I. a.

- 338. Réas de poulie** en fonte de fer de plusieurs diamètres (année 1840). — 853 I. a.

- 339. Réas de poulie**, en fonte de fer, de plusieurs diamètres, avec dés en cuivre (année 1840). — 852 I. a.

- 340. Cap de mouton** pour bas haubans (année 1814). — 384 I. mf.

Bloc de bois d'orme en forme de sphère aplatie, percée sur le plat de trois trous en triangle et ayant sur son côté circulaire une rainure pour recevoir l'extrémité d'un hauban; les trous percés sur le plat servent à passer les *rides* (voir n° 329) du cap de mouton supérieur à un autre inférieur fixé sur le côté du bâtiment. Bien que les caps de mouton, simples blocs de bois sans réas, ne soient point à proprement parler des poulies, on les compte néan-