



Fig. 109 - Praglia. Chiostro pensile dopo il restauro.

vano i denari per restaurarlo. Il campaniletto, in seguito all'intervento dell'Ispettore onorario, che si rivolse all'Ufficio, fu conservato.

FUORI DI PADOVA, NEL DISTRETTO.

EX CONVENTO DI PRAGLIA.

*Manutenzione.* - Per lavori di manutenzione al chiostro pensile (fig. 109), furono pagate L. 3788.70, parte sulla dotazione annua, costituita dal Ministero di grazia e giustizia, che prima era di L. 500, ora di L. 1000; parte sulla dotazione regionale, in base a preventivi approvati dal Ministero.

*Refettorio.* - Quando fu divisa, prima del crollo del campanile, un po' arbitrariamente, la parte monumentale dell'ex convento da quella meno monumentale, perchè era stato deciso dal Ministero di cederla in parte al Ministero della guerra ad uso di caserma,



Fig. 110 - Ex convento di Praglia esterno del Refettorio e Loggetta prima dei restauri.