

Si useranno speciali avvertenze per i fuochi delle cucine e per i fanali interni. Le pompe da incendio saranno sempre guernite e pronte all'uso e dovrà esserne provato il buon funzionamento ad ogni cambio di guardia.

Dovendosi accedere nei locali contenenti gli esplosivi, si useranno sempre lampade di sicurezza, a meno che i medesimi locali possano essere, come sarebbe preferibile, illuminati dall'esterno.

20. Imballaggio e stivaggio delle materie fulminanti.— I fulminanti della categ. XIV dovranno essere contenuti in doppia cassa, di cui l'esterna munita di maniglia di cavo di canape. Fra le due casse sarà posto della segatura o trucioli di legno od altro materiale soffice, non polverulento, in quantità sufficiente da attutire gli urti. La materia interna dovrà essere bene immobilizzata e preservata da sfregamenti; e se si tratta di detonanti, o capsule detonanti, questi saranno disposti in scatole metalliche, oltre al doppio imballaggio esterno, ed in tali scatole ogni detonante sarà isolato dal vicino per mezzo di segatura o altra simile materia ed immobilizzato. Ogni scatola non potrà contenere più di gr. 200 di fulminato di mercurio o miscela detonante.

Per le merci del gruppo 1°, il peso massimo di ogni collo non dovrà superare i 20 kg. netti, e per quelle del gruppo 2° non dovrà esservi in ogni collo una quantità di fulminato di mercurio superiore a 200 gr.

Pei trasporti per conto delle amministrazioni militari, vedasi il quinto comma dell'articolo precedente.

Il fulminato di mercurio (categ. XIV bis) non potrà essere trasportato che per conto delle sole amministrazioni militari. Esso dovrà trovarsi allo stato di annegamento ed ogni collo non potrà contenerne che un solo chilogramma calcolato allo stato secco. Il suo imballaggio dovrà essere quello prescritto dai regolamenti militari in vigore.

Ogni collo contenente fulminanti porterà le stesse indicazioni prescritte per gli esplosivi, salvo a sostituire alla parola ESPLOSIVO quelle FULMINANTE; NON CAPOVOLGERE.

I fulminanti saranno ammessi al trasporto soltanto sopra coperta deposti in armadi a caselle fissi verso il centro del bastimento in luogo appartato, ben sorvegliato, asciutto e preservato, per quanto è possibile, dalle elevazioni di temperatura. Ogni imballaggio dovrà