

78—97	Terreno argilloso.
97—98	Terreno sabbioso.
98—99	Terreno argilloso.
99—100	Terreno torboso.
100—103	Terreno argilloso.
103—113	Terreno sabbioso.
113—117	Terreno argilloso.
117—120	Terreno sabbioso.
120—121	Terreno argilloso.
121—122	Terreno sabbioso.
122—125	Terreno argilloso.
125—126	Terreno sabbioso.
126—131	Terreno argilloso.
131—132	Terreno sabbioso.
132—133	Terreno argilloso.
133—136	Terreno sabbioso.
136—138	Terreno argilloso.
138—139	Terreno sabbioso.
139—140	Terreno argilloso.
140—143	Terreno sabbioso.
143—147	Terreno argilloso.
147—148	Terreno torboso.
148—153	Terreno sabbioso.
153—162	Terreno argilloso.

La portata idrica di questo pozzo era di 30 litri al 1'; in seguito esso si è ostruito.

Una perforazione fatta in *Via P. Traversi* dalla Ditta F.lli Savini, ha attraversato la seguente serie di terreni:

0—7,50	Terreno rimaneggiato.
7,50—12	Terreno sabbioso.
12—33	Terreno argilloso.
33—40	Terreno sabbioso.
40—85	Terreno argilloso, chiaro.
85—95	Terreno argilloso, scuro.
95—97	Terreno sabbioso con Conchiglie.
97—108	Terreno sabbioso con acqua.
108—133	Terreno argilloso.
133—135	Terreno torboso.
135—142	Terreno sabbioso.
142—153	Terreno argilloso.
153—162	Terreno sabbioso.
162—168	Terreno argilloso.

La portata idrica di questo pozzo era di litri 26 al minuto; poi esso si è ostruito.