

Questo pozzo ha un rendimento, col pompaggio, di circa 40 litri al 1".

Alla C.^a *Bossola* presso **Leyni** per la Soc. Marelli, la Ditta Massarenti eseguì, in ottobre-novembre 1933, una trivellazione che incontrò i seguenti terreni:

0—0,20	Terreno vegetale.
0,20—1,30	Sabbia e ghiaia argillosa.
1,30—5	Sabbia, ghiaia e ciottoli.
5—6	Sabbia e ghiaie cementate.
6—7,50	Sabbie, ghiaie e ciottoli.
7,50—10	Sabbie e ghiaie cementate.
10—12,50	Sabbia, ghiaia e ciottoli. <i>Zona acquifera.</i>
12,50—17	Argilla sabbiosa, giallastra.
17—20	Sabbia calcarea, leggermente argillosa.
20—30	Argilla calcarea giallastra con ghiaiette e qualche ciottolo.

Il livello statico in questo pozzo è a m. 4,80 e quello dinamico a m. 9,30 sotto il piano di campagna; la portata, col pompaggio, è di 35 litri al 1".

Riguardo al pozzo di **Leyni** eseguito nel vicino altipiano o Vauda, presso la C.^a *Presenda* (277 m.s.l.m.) pel sig. Gargano, nel settembre-dicembre 1928, e già accennato a pag. 82, posso darne ora la serie completa, che è la seguente:

0—2,30	Terreno agrario e rimaneggiato.
2,30—2,50	Terreno torboso.
2,50—6	Terreno sabbioso-argilloso, impuro, con ghiaia.
6—10,80	Terreno sabbioso, ghiaioso, ciottoloso.
10,80—11,20	Sabbia.
11,20—14,80	Sabbia, ghiaia e ciottoli.
14,80—15,50	Sabbia e ghiaia un po' compatta. <i>Acqua scarsa</i>
15,50—16	Terreno argilloso, sabbioso, ghiaioso e ciottoloso.
16—16,50	Sabbia e ghiaia terrosa, giallo-brunastra.
16,50—17	Sabbia e ghiaia. <i>Acqua scarsa.</i>
17—18,30	Sabbia argillosa, ghiaia e ciottoli.
18,30—20	Sabbia argillosa e ghiaia, in stato di alterazione.
20—23	Sabbia argillosa e ciottoli, in stato di alterazione.
23—24,80	Sabbia e ghiaia brunastra. <i>Acqua scarsa.</i>
24,80—25,20	Terreno argilloso giallo-rossastro, per forte alterazione.
25,20—26	Sabbia argillosa impura con ghiaia.
26—27,50	Sabbia argillosa giallo-rossastra, molto alterata.
27,50—29	Sabbia e ghiaia compatta. <i>Piccola falda d'acqua non saliente.</i>