

compatto, è di oltre 30 metri. Ma, come ci si avvicina, scendendo per un viottolo accidentato, la cascata ingigantisce sotto i vostri occhi, ad ogni passo, con un rombo sempre più forte e più assordante. È una serie continua di rivelazioni smaglianti, un lusso d'acqua indescrivibile, salti e capricci deliziosi, un poema di nivea schiuma, scherzante fra il verde e le rocce“.

Venne riportata in più punti la bella descrizione del Prof. Modrić, giacchè in nessun altro luogo trovansi le cascate del Kerka, così magistralmente dipinte e tanto esattamente indicate.

*Regolazione del Krka presso Knin, ultimata nell'anno 1897.* Il giorno 16 Novembre 1897, dovrà rimanere per Knin una data memorabile. — La commissione per la Regolazione del Krka, recatasi a Knin per constatare l'ultimazione del lavoro di bonifica, trovò che quest'ultimo corrispondeva in modo soddisfacente, — se anche non erasi, a detta degl'interessati, completamente raggiunto lo scopo della regolazione.

Il lavoro della regolazione del fiume Krka, iniziato ancora ai tempi dei Veneziani e continuato da' Francesi e dal dominio assoluto, ma rimasto sempre incompleto in causa delle grandi difficoltà che presentava, sia dal punto di vista tecnico, che della spesa; potè appena nell'anno 1897 venir condotto a termine colle forze riunite dello Stato, della Provincia e degl'interessati, dopo sei anni d'indefesso e penoso lavoro, dopo una lotta eroica contro gli elementi, che specialmente negli ultimi due anni parevano voler metter in forse il successo. — Deve però, senz'altro ammettersi che i proprietari dei terreni, siti nell'agro d'inondazione, debbano sopportare aggravii troppo rilevanti, di fronte agli utili di fatto conseguiti.

Tutto il lavoro si estende su di una linea di 25 chilometri, lungo i quali dove più, dove meno, vennero fatte importanti opere. — Per interi tratti venne fatto un nuovo letto, ed in tutta la linea venne abbassato il fondo del fiume, occasionando poderosi escavi subacquei in roccia, in tufo, in argilla, in ghiaia. — L'opera però, che più d'ogni altra doveva imprimere al lavoro di regolazione il carattere di lavoro idraulico straordinario, si è la nuova regolazione dell'*affluente Butižnica* e la sua nuova immissione nel Krka. — Esperti e profani, alla vista di questo lavoro, devono restar persuasi delle grandi difficoltà tecniche superate e del vantaggio con quello ottenuto. — Con questo lavoro, non solo non è più possibile che le piene giungano fino al selciato della chiesa di St. Antonio, parrocchiale della borgata di Knin; ma non è neppure più possibile che l'acqua invada tutta la strada; e solamente, di quando in quando, le colme inondano la riva della borgata, fino al ciglio dello stradone e le campagne, senza grave pregiudizio delle colture e, quà e là anzi, con qualche vantaggio, in causa delle proprietà bonificanti di quelle.

La parte superiore del fiume rappresenta il tratto più importante e lo scopo della regolazione — fra la nuova immissione del Butižnica e le