

- 95—102 Conglomerato di ghiaia e piccoli strati di sabbia.
- 102—106 Argilla.
- 106—112 Sabbia cementata.
- 112—121 Conglomerato, *acquifero*.
- 121—130 Conglomerato.
- 130—136 Sabbia compatta.

In questo pozzo il livello statico rimase a -46 m.; la portata idrica, col pompaggio, fu di 55 litri al 1".

Per **Carate Brianza** Vedi anche Vol. I, pag. 196.

A **Como** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 2—34 Sabbia argillosa.
- 34—51 Argilla sabbiosa.
- 51—55 Ghiaia con ciottoli ed argilla sabbiosa.
- 55—66 Argilla sabbiosa con qualche ciottolo.
- 66—104 Ghiaia con sabbia argillosa.
- 104—126 Argilla sabbiosa.

La trivellazione non ebbe un risultato idrico soddisfacente.

Per **Como** Vedi anche il Vol. II, pag. 110, 111.

A **Casatenovo** (Prov. di Como), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1931, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—4 (Avampozzo).
- 4—8 Argilla giallastra e ciottoli.
- 8—50 Ciottoli e argilla chiara.
- 50—54 Ghiaia e sabbia, *acquifera*.
- 54—71 Conglomerato.
- 71—77 Ghiaia e sabbia con strati di conglomerato.
- 77—80 Ghiaia e sabbia.
- 80—87 Conglomerato.
- 87—89 Argilla grigia con strati di arenaria.

In questo pozzo l'acqua si livella a -58 m. e, malgrado il pompaggio, dà appena 10 litri al 1".

Pel **Varesotto** (l.s.) Vedi anche nel Vol. I: **Barza** (pag. 193) e **Castiglione Olona** (pag. 110).